



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاریخ:

شماره:

پوست:

وسایل مورد نیاز:

۱- کابل افشان ۱ در ۳۰۰ (مسی) ۹۰ متر (برند خراسان افشارنژاد)

۲- کابلشو ۳۰۰ سوراخ ۲۰ (۱۰ عدد) مسی

۳- پیچ استیل ۲۰ (۱۰ سانتی) ۱۲ عدد

۴- واشر تخت واشر فنری (۲۰ عدد)

۵- مهره واشر دار خاری ۲۰ (۲۰ عدد)