

ردیف	تابلو حفاظت ثانویه شامل	تعداد
۱	کلید خلاء فیکس ۲۴ کیلو ولت ۱۲۵۰ آمپر	۱
۲	آداپته کردن کلید خلاء بجای کلید نیمه روغنی	۱
۳	تهیه ترانس جریان حلقوی ۵۰ / ۵	۲
۴	تهیه ترانس ولتاژ تغذیه ۲۲۰ / ۲۰۰۰۰ ولت	۲
۵	شینه مسی	۱
۶	کابل شیلدار ۱/۵۰۲	۶
۷	کابل ترانس جریان ۲/۵۰۴	۶
۸	کابل فرمان ۱۰۰۱	۶
۹	قوطی ۴۰۲	۲
۱۰	نبشی ۲۰۲ ۱۳۰ سانت	۲
۱۱	فیبر استخوانی	۱

ردیف	تابلو حفاظت ثانویه شامل	تعداد
۱	تهیه رله ثانویه حافظ مدل ۱۲۱	۱
۲	تهیه تغذیه ۱۱۰ ups	۱
۳	اسکلت تابلو حفاظت (آرین نیرو رستاک)	۱
۴	شاسی قطع و وصل	۲
۵	کلید سلکتوری لوکال / ریموت	۱
۶	رله شیشه ای فیندر	۱
۷	فیوز مینیاتوری و فشنگی eli	۵
۸	ترمینال (معمولی و جریانی) ، لینک شورت ، درپوش و بست ترمینال ، ریل ترمینال و لامپ سیگنال ، سیم و سرسیم و شماره سیم و کانال و لوله خرطومی	۱